一般社団法人 日本太陽光メンテナンス協会

<u>-0&Mのベストプラクティスー</u>

2022年12月13日 会員 増田 幹弘(野原ホールディングス)







概要

名称

一般社団法人 日本太陽光メンテナンス協会 (Japan Solar Power Maintenance Association : JSMA / ジャスマ)

設立

平成26年1月31日

• 所在地

事務局:〒577-0052 大阪府東大阪市新喜多1丁目6番30号 TEL 06-6784-2165 FAX 06-6788-0147

• 事業目的


一般社団法人日本太陽光メンテナンス協会は、太陽光発電システムについての情報提供、調査及び技術指導、及び保守点検・維持管理に関する事業を行い、これにより太陽光発電システムの普及に寄与し、会員共通の利益と業界の発展に資することを目的とする。

・会員数

66社(2022年10月末時点)



組織図





運営内容 賛助会員 商社・保険会社・EPC 事業者 システム機器メーカー 提携・加盟団体 機器・ソフトの提供 (一社) 日本配電制御システム工業会【JSIA】 太陽電池モジュール (一社)太陽光発電協会【JPEA】 パワコン・架台・配電機器 連携・情報交換 機器・メンテナンス情報 連携・情報交換・技術講習共催 連携・情報交換 一般社団法人 日本太陽光メンテナンス協会【JSMA】 O&M 情報提供・技術支援 メンテナンス情報 資料・情報提供 関連事業者 事業所会員 コンサルタント EPC 事業者 金融・保険会社 メンテナンス事業 相談・依頼 メンテナンス・O&M の実施 メンテナンスに関する相談・依頼 顧客・発電事業者・ユーザー会員 一般社団法人

- 協力定提携団体
- 一般社団法人日本配電制御システム工業会 (JSIA)
- ●加盟団体
- 一般社団法人太陽光発電協会 (JPEA)

特徴1 メンテナンス技術者の育成

メンテナンス講習 保守点検技術者の育成と認定

A. 太陽光発電システム保守点検基本事 項

太陽光発電設備の構成機器 系統連系、不具合事例 作業準備、接続箱・集合箱の点検作業

B. 映像学習

太陽電池モジュールの点検作業 サーモカメラによる点検、異常の発見 モジュールパイパスダイオードの働き 測定器使用の点検 日射計、気温計の点検、接地抵抗測定









メンテナンス講習 保守点検技術者認定証







特徴2スマート保安とデジタル社会への対応

経済産業省 スマート保安技術導入のKPI【太陽光発電設備】

陽電池発電設備

<課題>

- 設備規模や電気主任技術者の選任 形態によってスマート保安技術の 導入率や必要となる技術が異なる。
- 点検結果を紙で保存する事業者が 多く、経時的なデータ分析が困難。
- 設備規模に比例して、点検にかか るコストが増大。
- 住居等から離れた地区への設置も 増えており、移動コストや災害等 緊急時の対応も課題。

	太陽電池発電設備のKPI			
)		スマート保安技術	2021年時 点の導入率	2025年時点の 導入目標
	1	点検・計測結果の電子保存(タブレット使 用・二次活用も含む)	22%	30%
	2	空中ドローンによる目視代替・画像データの 取得	5%	21%
	将来	遠隔での設備異常検知時の発報等の高 度化		-

* 2022年4月25 経済産業省 公表




スマート保安とデジタル社会への対応

・会員向けサービス、O&M・見積・インシデント管理システムの提供



クラウドシステムによる、見積から、点検実施・管理・報告まで一元管理できるスグレもの



物件管理や点検結果確認はパソコン、現場はスマートフォン(タブレット)を使用。 現場では点検・撮影箇所を指示にしたがって操作するだけのシンプル操作。 写真データや点検結果は改ざん不可。確実に記録を残せます。 点検結果はサーバーへ転送後長期保存。パソコンからもいつでも確認可能。




*Powered by SUN SUN GUARD 20



スマート保安ドローンの活用












会員の事例




当協会のベストプラクティス



国から公表された資料を活用する



■1割以上減少したことがある件数



発電量10%以上 の低下が13.3%


(出典)FIT認定情報より資源エネルギー庁作成

※20年6月~21年5月の12ヶ月間稼働している事業用太陽光を対象に、各年度6月から翌5月までの 発電実績で対比。

- ※設備不良や管理不全の他日射量の影響も含まれている。
- ■1割以上減少したことがな ※稼働率の異常値(50%以上) を記録している案件は除外。
- 事業用太陽光のうち、過去前年比1割※以上設備利用率が低下したことがある案件は、全体 の13.3%。
- こうした設備利用率の大幅な低下の要因としては、設備不良や管理不全の可能性が考えられる。このため、適切なパネルの張り替え・増設やO&Mの実施によるkWhの増加によって事業性が改善することが期待できる。



質とスキルが変化するO&Mを伝える



法令対応とO&M内容を伝える

電気事業法	FIT法(賦課金)
公共の安全	安定供給
 ・直流部 絶縁不良、破損、緩み、腐食、焼損異臭など ・交流部 絶縁不良、破損、緩み、腐食、焼損異臭など ・敷地 破損、土砂流失、ごみ、雑草、 ・支持構造物 破損、緩み、歪み、緩み、腐食、など 	 ・直流部 発電量低下、断線、汚れ、経年劣化の進行など ・交流部 経年劣化の進行、破損、焼損、腐食など ・敷地 雑草や樹木の影 ・支持構造物 破損、緩み、腐食、き裂、歪みなど



事例1 予防保全と予知保全の事例








ボルト、ナット部に<u>サビの進行を予知</u>したため、ボルトナット部さび対策を実施。 他のサさび部は未実施。 (作業 2 分程度)



事例 事故防止 (予知保全)








[57]定期点検 > 屋上



盤内に水・湿気の侵入による錆や虫の進入は見受けられなかったが、 今後発生すると予知したため、対策を実施(作業1分程度)

事例 予防保全と予知保全)





折半屋根の温度は地上設置より高温・低温の差、風・水など 影響などが大きく、過酷な環境下のため早期ケーブル劣化を予 知しため(作業約2~3分)



法令遵守への取組み



[20] > その他



2021/8/5 14:31

. 138.3

その他 > 異常なし

標識、フェンス、フェンス扉





. 138.3

その他 > 異常なし


フェンス扉の施錠

コンプライアンス遵守の取組

- ・柵、塀の設置の確認
- ・標識の設置の確認
- ・立入防止の実施の確認

9. マーカーマップ

自主的に全ての発電所の点検で、エ ビデンス付(マッピングGPS・日時情 報)で柵・塀、標識、施錠の状況を点 検、撮影し、法令遵守を推進してい る。





事例履歴から不具合を予想し、是正







屋根上設置は地上よりも過酷な環境下であり、かつ、屋根下の本業へ悪影響を及ぼしてはならない。

過去の点検結果から、発電所構造上の弱点を予知し、精密点検と是正を実施している。


屋根上のケーブルラックの点検も重要です。

ボルト・ナットの是正及び再マーキングを実施している。

作業時間10分程度

太陽光メンテナンス協会

事例安全・事故防止活動



 2021/10/5 9:17

 33.3 , 130.5

 接続箱 > 異常なし

[12] 屋上 > 接続箱



前年の点検で、接続箱、集電箱などのメーカー標準の注意喚起の経年劣化が進んでいた。事業主の了解の上、安全対策推進の一環として全発電所に電気主任技術者、作業者、関係者の安全確保のため、注意喚起ラベルを貼った。作業時間1~2分

